注意事项

例 值

熔敷金 机械

屈服强度 MPa	抗拉强度 MPa	延伸率	冲击值
AWS标准 ≥400	≥480	≥22	-30℃/≥27
GB/T标			
例 值			