不锈钢用气保焊丝

										例 值	0.024
0.012	1.70	0.55	0.014	0.002	19.8	10.06	0.0	0.010	0.30		

金属机械性能

	抗拉强度 MPa	伸长率 %
AW	-	-
YB/T 标准	-	-
例 值	630	40

熔敷

AW

适用