碳钢及高强钢用手焊条

3、宜采用短[illegible]，如摆动运条，摆动

熔敷金属化[illegible](wt%)

推荐焊接参数(DCEP)